



VibraFLOOR®

Plancher vibrant en silos rectangulaires

Vibrating floor inside rectangular silos



Vues intérieures
Inside views

Le silo empli de riz paddy a été inondé durant plusieurs mois au cours de l'hiver 2003/2004.

Les modules vibrants n'ont pas été affectés.

Silo full of paddy rice was flooded for months during winter 2003/2004. Vibrating modules were not affected.

CLIENT
Comptoir Agricole du Languedoc - France

ACTIVITÉ
négociant en céréales

PRODUIT STOCKÉ
riz paddy, blé

PROJET
silo neuf 38 x 27 m

MISE EN SERVICE
mai 2001

CARACTÉRISTIQUES
Silo à parois précoffrées
Pentes 7°
66 modules de longueur 4 m pré-montés en usine
Puissance installée 16 kW
Mis en route/arrêt automatique par 16 détecteurs
Reprise centrale par extracteur à chaîne à côtés ouverts
Capacité potentielle de reprise: 500 t/h sur riz paddy
Gaines de ventilation intégrées de largeur 1m

CLIENT
Comptoir Agricole du Languedoc - France

ACTIVITY
cereal trading

STORED PRODUCT
paddy rice, wheat

PROJECT
new silo 38 x 27 m

COMMISSIONING
May 2001

DATA
Precast sandwich concrete wall silo
Slope 7°
66 factory premounted 4 m long modules
Power installed 16 kW
Automatic start/stop by 16 detectors
Open side chain extractor
Potential reclaim capacity on paddy rice: 500 t/h
1 m wide semicircular aeration ducts

AVANTAGES COMPARATIFS

Nettoyage automatique des talus résiduels sans intervention humaine. Aucune ouverture de vidange à manœuvrer.
Extrême simplicité d'exploitation.

COMPARATIVE ADVANTAGES

Automatic reclaim of residual piles without human intervention.
No gates required on the extractor.
Silo extremely simple to operate.



Siège social - Silexport International SAS

BP 1 F - 71390 Saint Boil - FRANCE - Tel + 33 (0)3 85 44 06 78 - Fax + 33 (0)3 85 44 06 79
www.silexport.com - silexport@silexport.com